

STJÄRNHOLMS-VÄMLINGE VÄGSAMFÄLLIGHET
 Martin Johansson
 Bergassstigen 2 C
 182 33 Danderyd

Tillsynsprotokoll - Väg 10018

 Vägpigiffel

Väghållare: STJÄRNHOLMS-VÄMLINGE VÄGSAMFÄLLIGHET
Vagnummer: 10018
Län: Stockholms Län
Kommun: Nortälje
Omdöme:

Tillsynen avser: Tillsyn
Typ:
Närvarande: Nils-Olov Lindberg Trafikverket
Tillsynsdatum: 2019-05-16

Byt eller rengör dälliga skyttar, räkta upp och vnd till skyttarna så att de syns. Gäller främst vägdela 2.
 Tydliggör gärna vändplanen med skylt vänd plats C-42-1. Gäller vägdela 2.

Ligger grenar och träd i diket som bör plockas bort.
 Visst röjning av vegetation till minst 2 m från väggkant inom vägområdet samt kvistning av träd till minst 4,5 m över vägytan.
 Håll även koll på torra större grenar på vägdela 2.

Finns behov av dikning på vägdela 2 tänk på att hålla en vägsänthöjning som är 1:3.
 I nödfall kan vägsänthen vara 1:2 men aldrig tvärrare, bakslänt kan vara 1:1,5 men flackare är att föredra.
 Försök nå ett dikesdjup på minst 40 cm, men gärna djupare, se även över trummomas funktion.

Hytvedikning är ett alternativ, då ni kan dra in kanterna, forma upp vägen och återvinna en del grus.
 Vägen kan kännas onödigt bred för den trafikmängd som är på vägen. Gäller vägdela 1.

Vad gäller vägdela 1 så har ni gjort ett bra arbete ser bra ut nu. Bra jobbat.

Arendenummer: TRV 2019/23539

Vägdelar
 Godkänd
 Godkänd

Status
 Godkänd
 Godkänd

Vägdelsnummer
 1
 2

Sträckning
 1139 KarbyHaga
 Väg i Lötenstjernerholm